INTERDENT

LaAlloy

EN ISO 22674, EN ISO 9693

Co 64%, Cr 25%, W 5%, Mo 4,5%, Si 1%, Mn, C, Fe
Bree / free of: Ni, Be, Cd, Pb
Velikost delkov / Size range: 15-45 µm

CE 0197

CMR: CO

5 kg/kr

Interdent d.o.o. · SI - 3000 CELJE
Opekarniška cesta 26 · T: +386 (0)3 425-62-00
E: info@interdent.cc · www.interdent.cc

Datum: 11.02.2026 Verzija: 02-2026

SL/SI:
NAVODILA ZA UPORABO

Dentalna zlitina v prahu na osnovi kobalta, namenjena izdelavi fiksnih in snemnih zobnih nadomestkov s tehnologijo SLM strkanja, top 5. Ne vsebuje berilija, niklja, kadmija in svinca. Izdeza standardom EN ISO 22674 in EN ISO 9693.
Co 64 %, Cr 25 %, W 5 %, Mo 4,5 %, Si 1 %, Mn, C, Fe

Velikost delcev: 15–45 µm	
	Termična obdelava: 960 °C, čas zadrževanja: 10 minut
Tip	5
Gostota g/cm3	8,6
Napetost tečenja Rp 0,2 (MPa)	879
Natezna trdnost (MPa)	1262
E modul (GPa)	251
Raztezek po zlomu A_{max}	5,1
Temperatura solidus, liquidus (°C)	1360–1415
Koeficient temčne ekspanzije 25°C–500 °C (K-1)	14,4 x 10-6
Trdota po Vickersu HV10	435

Indikacije: Uporablja se za ogrodja v fiksni in snemni protetiki, za nadomestke, pri katerih deli zahtevajo kombinacijo visoke togosti in obremenitve, npr. tanke stenine delne proteze, delni in kompletni mostovi, za sperilne, ki so odmaknjene od zobnih vratov, za izdelana ogrodja za fiksno protetiko so primerna za slojenje s keramiko ali kompozit.
Kontraindikacije: V primeru znane alergije na vsebino zlitine. Ni primerna za izdelavo direktnega mostu ali konzolne.
Predvideni uporabniki: Izdelek je namenjen profesionalnim uporabnikom – zobotehnikom.
Meria za zobar pacientov: Priporočena ali delno brezzobi pacienti.
Klinična korist: Združevanje delne ali popolne protetski, delno ali popolno brezzobih pacientov za zagotavljanje čvrstne funkcije in estetike.
Navodila za delo:
Digitalno načrtovanje izvedete s CAD računalniškim programom, primernim za načrtovanje v zobozdravstvu. Upoštevajte, da mora biti debelina stene krona min 0,35 mm, debelina stene za sidrajoče elemente konstrukcije naveze min 0,5 mm, debelina nebnega loka min 0,7 mm, debelina nebnega loka min 0,7 mm. Morebitne ostre robove zaokrožite. Debelina konektorjev mora biti ovalne oblike (), min presek 5 mm² (presek prilagojen glede na razpon konstrukcije).
Postavitev delovnega koka: Objekte za **mostovne konstrukcije in solo prevleke** orientirate tako, da postavite okclazalne ali incizalne površine paralelno ozroma najvež 30-stopinjsko naklonjen glede na ravno površino plošče, na katero se stika material. Ogrodja za **delne proteze** orientirajte tako, da so površine, ki so odmaknjene od zobnih vratov, čim bolj vodoravne. Ta položaj omogoča boljši prilagoditev in tiskanje in tam postavite podporne elemente. Horizontalna ravnina objekta ne sme presegati kota 30 stopinj.



SLM TISK: Upoštevajte navodila za uporabo SLM 3D tiskalnika.
Pri dvotenju prahu zmanjšajte prahenje in uporabljajte zaščitno masko FFP3. Prileganje konstrukcije je odvisno od postavitve objekta na platformo in parametrov tiskanja.
Odlaganje zaščitnega plina: Pred začetkom tiskanja platformo napolnite z argonom prek v zato namenjenih posodo. Očistite platformo s pomočjo čopiča. Uporabljajte zaščitne maske FFP3.
Nanovna vpopaba prahu: Pred ponovno uporabo prah presejte z mrežnim sitom (63 µm). Prevelike delce, ki ostanejo na situ, odstranite. Ponovno uporabljen prah ne sme biti kontaminiran s tujki. Prah pustite v komori na 80 °C vsaj nekaterih 120 min, preden ga ponovno uporabite.
Topljenje odvečkov: Odščeno platformo postavite v peč, ogreto na 960 °C. Platforma z objekti mora ostati 10 minut, potem jo obladite na sobno temperaturo.
Odstranitev objektov iz platforme: Po topljenih objektov odstranite objekte s pomočjo tračne žage ali drugim ustreznim orodjem. Pri niso primerni za ponovno uporabo.
Odstranjevanje: Ogrodje odobelujte s fino vedno v eno smer. Odstranite morebitne ostre robove.
Peka keramike: Uporabite keramiko, ki je primerna za kovinsko porcelansko tehniko.
1. Sperilaje površino, kjer bo nanesena keramika, s točkastim peskalnikom (max. tlak 3–4 bare z uporabo Al_2O_3 – Interalox 250 mikr., in očistite površino (ultrazvočno čiščenje, parni čistilec, vrela voda).
2. Če se odločite za oksidno peko, za preverjanje površine, jo izvajajte na 960 °C v vakuumu 5–10 minut. Po ohlajanju mora biti gorogo temno sive barve. Oksidno plast odstranite s peskanjem pod tlakom 3 bare z 250 micr. Al_2O_3 – (kot npr. Interalox) in ponovno očistite (parni čistilec, vrela voda).
3. Za dobro vezavo med kovino in keramiko je obvezna uporaba "kovinsko-porcelanskih veziv", kot je npr. Bonder KK NP BOND. Nanesite jo s čopičem v tanki plasti kot kroje opaque. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca.
4. Ko je laca "kovinsko-porcelanskih veziv" končana, nadaljujte z nanašanjem opaka, da prekrijete kovinsko-oksidne konstrukcije.
5. Pri postopku peke keramike upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca keramike.
6. Po vsaki stopnji peke (dentin, korektura, glazura) ohlajajte na počasnem zraku.
7. Keramiko ostranjujte mehansko. Vodikov fluorid (HF) koroding kovinski odtlek.

Kompozitne prevleke: Upoštevajte navodila za uporabo kompozitnega materiala.
Peskanje: Peskajte pod tlakom (max 5-10 mbar, Al_2O_3 delci npr. Interalox) in nato očistite s polnimi gumicami. Končno poliranje izvedite s polimo pasto, kot npr. Universalna polirna pasta za Co-Cr-Mo (REF 460) ali z diamantno polimo pasto (REF 461) in očistite (parni čistilec, vrela voda).
Lotanje in varjenje (EN ISO 9333): Lotanje pred peko lahko izvajamo s primernim lotom za zlitino **(kot npr. REF 0495 Interslicer)** in visoko temperaturnim fluxom **(kot npr. REF 498 Interflux)**. Za varjenje z lasersko uporabite primerne žice za varjenje zlitine.
Varnostna opozorila: Za zaščito pred nastalim prahom med obdelavo materiala in pri odstranjevanju prahu, uporaba zaščitnih rokavic, zaščitnih očal in zaščitne maske s filtrom FFP3.
Medsebojno delovanje: V primeru okluzalnih ali aproksimalnih kontaktov različnih zlitin se lahko v redkih primerih pojavijo elektrokemijske reakcije.
Stranski učinki: Upoštevajte možnosti alergijskih preobčutljivosti na vsebino zlitine.
Obvestilo: O vsakem resnem zapletu, do katerega je prišlo v zvezi s pripomočkom, je potrebno poročati pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.
Garancija: Naša prizna, ustna ali praktična navodila za uporabo temeljijo na naših izkušnjah in testiranjih, zato se lahko štejejo kot neobvezujoča. Ker nimamo nadzora nad načinom in obdelavo, je za to odgovoren uporabnik.
Shranjevanje: Na suhem, v zaprtem pakiranju.
Odstranjevanje: Popolnoma izpraznjeno embalažo odstranite v skladu z zakonodajo za odpadno embalažo. Pine in ostanke prahu, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, odstranite kot kovinski odpadek.

EN:
INSTRUCTIONS FOR USE

Co-based dental alloy powder, intended for the production of fixed and removable dental restorations using SLM printing technology, type 5. Free of beryllium, nickel, Cadmium and Bleo. Interdent fulfils the recommendations of the EN ISO 22674 and EN ISO 9693 standards.
Co 64%, Cr 25%, W 5%, Mo 4.5%, Si 1%, Mn, C, Fe
Grain size for Selection: 15-45 µm

	Thermische Behandlung: 960 °C, Retentionszeit: 10 Minuten
Type	5
Dichte g/cm3	8,6
Knechtgrenze Rp 0,2 (MPa)	879
Zugfestigkeit (MPa)	1262
E-Modul (GPa)	251
Bruchdehnung A_{max}	5,1
Temperatur solidus, liquidus (°C)	1360-1415
Koeffizient der thermischen Expansion 25 °C–500 °C (K-1)	14,4 x 10-6
Härte nach Vickers HV10	435

Indikationen: Die Legierung wird für Gerüste in festen und herausnehmbaren Prothesen verwendet, für Restaurationen, die eine Kombination aus hoher Steifigkeit und Belastung erfordern, z. B. dünne Verzahnungen, Teilprothesen, Teles mit Abstand zum Zahnhals, Gerüste für fixprothetische Versorgungen, die mit Keramik oder Komposit verblendet werden sollen. Sie ist für die Verschmelzung mit Keramik oder Komposit geeignet.
Kontraindikationen: Im Falle einer bekannten Allergie gegen die Substanz. Nicht für die Herstellung eines direkten Trägers über dem Implantat geeignet.
Bestimmungsgemäßer Nutzer: Das Produkt ist für professionelle Anwender bestimmt – Zahntechniker.
Patient selection criteria: Completely or partially edentulous patients.
Clinical benefit: Treatment of partial or complete edentulousness, or of partially or completely edentulous patients to reinstate masticatory function and aesthetics.
Instructions for work:
Digital planning is carried out using CAD software suitable for dental planning. Note that the minimum thickness of crown structures should be a minimum of 0.35 mm, the thickness of screwed structures over implants a minimum of 0.5 mm, the thickness of the palatal arch a minimum of 0.7 mm, and that of the subgingival arch a minimum of 1.5 mm. Smooth any sharp edges and follow the anatomical shape of the tooth less the thickness of the ceramic/composite when designing the frameworks for layering. The connectors must be oval (), with a minimum cross-section thickness of 5 mm² (adjust the cross-section according to the span of the structure).
Object positioning: Orient **bridge structures** and **solo crowns** so that the occlusal or incisal surfaces are parallel or at a maximum inclination of 30 degrees, to the flat surface of the plate on which the material is to be printed. Orient the frameworks for **partial dentures** so that the surfaces facing away from the dental and periodontal tissues face as horizontally as possible. Drukopbje supports and, put distances for these elements there. The horizontal plane of the object shall not exceed an angle of 30 degrees.

SLM PRINTING: Please follow the instruction manual of the SLM 3D printer. When dosing the powder, minimise dust release and use an FFP3 protective mask. The fit of the structure depends on the positioning of the object on the platform and upon the printing parameters.
Platform cleaning: Remove the platform with the printed objects and shake the excess dust into the container provided. Clean the platform with a brush. Use the FFP3 protective mask.
Powder re-use: Before re-using the powder, sieve it with a mesh sieve (63 µm). Remove any oversized particles that remain in the sieve. The reused powder must not be contaminated with foreign objects. Dry the powder in a chamber at 80°C under vacuum for 120 min before re-use.
Heat treatment (sintering): Place the cleaned platform in a furnace heated to 960°C. The platform with the objects should remain at 960°C for 10 minutes, then be left to cool to room temperature.
Removal of objects from the platform: After heat treatment (sintering), remove the objects using a band saw or other suitable tool. Files are not suitable for re-use.
Machining: Always machine the framework in one direction using a milling cutter tool. Remove any sharp edges.
Cr^ramics firing: Use ceramics suitable for ceramic-to-metal bonding.
1. Sandblast the surface where the ceramic is to be applied using a pencil blaster at 3-4 bar using Al_2O_3 - Interalox 250 micr. and clean the surface (ultrasonic cleaning, steam cleaner, boiling water).
2. If you choose metal oxide firing to check the surface quality, fire at 960 °C under vacuum for 5 to 10 minutes. After firing the framework should be dark grey in colour. Remove the oxide layer by sandblasting at 3-4 bar with Al_2O_3 250 micr. (such as Interalox) and clean again (steam cleaner, boiling water).
3. To ensure a good bond between the metal and ceramic, it is mandatory to use a «ceramic-to-metal bonding agent» such as the VITA NP BOND paste. Apply it with a brush in a thin layer as the Wash Opaque. Follow the manufacturer's instructions for use.
4. Once the ceramic-to-metal bonding stage is complete, proceed to apply the opacifier to mask the metallic colour of the structure.
5. For the ceramic firing process, follow the ceramic manufacturer's instructions for use.
6. After each firing stage (dentin bake, correction bake, glaze firing), cool down slowly in the air.
7. Remove the ceramic mechanically. Hydrogen fluoride (HF) corrodes the metal casting.

Composite crowns: Follow the composite material manufacturer's instructions for use.
Finishing: Sandblast under a low pressure (max. 5-10 mbar, Al_2O_3 grain size e.g. Interalox) and then clean with rubber polishing wheels. Perform final polishing using a polishing paste such as Universal Polishing Paste for Co-Cr-Mo (REF 460) or Diamond Polishing Paste (REF 461), and clean (steam cleaner, boiling water).
Soldering and welding (EN ISO 9333): Soldering prior to firing can be carried out with a suitable solder **(such as REF 0495 Interslicer)** and a high temperature flux **(such as REF 496 Interflux)**. For laser welding, use welding wires suitable for the alloy.
Precautions: To protect against dust generated during material machining, dust extraction, and dust removal, wear protective gloves, safety goggles, and a protective mask with a FFP3 filter are required.
Interaction: In case of occlusal or approximal contacts of different alloys, electrochemical reactions may occur in rare cases.
Side effects: Please note the possibility of allergic sensitisation to the contents of the alloy.
Notice: Any serious incident occurring with the device should be reported to the competent authority of the member state in which the user and/or patient has their permanent residence.
Warranty: Any technical advice regarding our products, whether verbal, in writing or during demonstrations, is carried out to the best of our knowledge and is to be considered non-binding. We have no control over the use, application and processing, for which the user is responsible.
Storage: Store in a dry place, in closed packaging.
Disposal: Dispose of completely emptied packaging in accordance with packaging waste legislation. Dispose of pins and residual dust, which cannot be reused, as metal waste.

DE:
GEBRAUCHSANWEISUNG

Dentale Co-Basis Legierung für die Herstellung von dentalen Restaurationen mittels SLM-Schichtbauverfahren, Typ 5. Enthält kein Beryllium, Nickel, Cadmium und Blei. Entspricht den Normen EN ISO 22674 und EN ISO 9693.
Co 64 %, Cr 25 %, W 5 %, Mo 4,5 %, Si 1 %, Mn, C, Fe
Größe der Teilchen: 15-45 µm

	Thermische Behandlung: 960 °C, Retentionszeit: 10 Minuten
Typ	5
Dichte g/cm3	8,6
Knechtgrenze Rp 0,2 (MPa)	879
Zugfestigkeit (MPa)	1262
E-Modul (GPa)	251
Bruchdehnung A_{max}	5,1
Temperatur solidus, liquidus (°C)	1360-1415
Koeffizient der thermischen Expansion 25 °C–500 °C (K-1)	14,4 x 10-6
Härte nach Vickers HV10	435

Indikationen: Die Legierung wird für Gerüste in festen und herausnehmbaren Prothesen verwendet, für Restaurationen, die eine Kombination aus hoher Steifigkeit und Belastung erfordern, z. B. dünne Verzahnungen, Teilprothesen, Teles mit Abstand zum Zahnhals, Gerüste, Querbinden oder prothetische Aufbauten über Implantaten. Die gefertigten Gerüste für festr Prothesen eignen sich für die Beschichtung mit Keramik oder Komposition.
Kontraindikationen: Im Falle einer bekannten Allergie gegen die Substanz. Nicht für die Herstellung eines direkten Trägers über dem Implantat geeignet.
Bestimmungsgemäßer Nutzer: Das Produkt ist für professionelle Anwender bestimmt – Zahntechniker.
Kriterien für die Auswahl der Patienten: Ganz oder teilweise zahnlose Patienten.
Klinischer Nutzen: Behandlung von teilweiser oder vollständiger Zahnlosigkeit, von teilweisen oder vollständig zahnlosen Patienten, um Kaufunktion und Ästhetik zu erhalten.
Anfertigungshinweise:
Die digitale Planung erfolgt mit einem für die zahnärztliche Planung geeigneten CAD-Computerprogramm. Dabei ist zu beachten, dass die Mindestdicke der Kronen mindestens 0,35 mm, die Wandstärke der verschraubten Konstruktionen auf Implantaten mindestens 0,5 mm, die Stärke des Gaumenbogens mindestens 0,7 mm und die Stärke des Sublingualbügels mindestens 1,5 mm misst. Scharfe Kanten sind zu beseitigen. Glätten Sie an etwaigen scharfen Kanten und folgen Sie bei der Planung der Gerüste für die Beschichtung der anatomischen Form des Zahnes, vermindert um die Dicke der Keramik/Komposition. Der Dicke der Steckverbinder muss ovalen () , mit einem Mindestquerschnitt betrögt 5 mm² (der Querschnitt ist entsprechend der Spannbreite der Konstruktion anzupassen).
Aufbau der Objekte: Richten Sie Objekte für **Brückenkonstruktionen** und **Solobeschichtungen** so aus, dass die okklusal- oder inzisalflächen parallel oder in einem Winkel von höchstens 30 Grad zur ebenen Fläche, auf der das Material aufgebaut wird, ausgerichtet sind. Die Gerüste für **Teilprothesen** richten Sie so aus, dass die Flächen, die vom Zahngewebe und Zahnfleisch entfernt liegen, die Druckpunkte zugewandt sind, und platzieren Sie dort Stützelemente dort. Die horizontale Ebene des Objekts darf einen Winkel von 30 Grad nicht überschreiten.

SLM-DRUCK: Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung für den SLM-3D-Drucker. Minimieren Sie die Staubentwicklung beim Dosieren des Pulvers und verwenden Sie eine FFP3-Schutzmaske. Die Passgenauigkeit der Konstruktion hängt von der Position des Objekts auf der Plattform und von den Druckparametern ab.
Reinigung der Plattform: Entfernen Sie die Plattform mit den gedruckten Objekten und schütteln Sie den überschüssigen Staub in den dafür vorgesehenen Behälter. Säubern Sie die Plattform mit einem Pinsel. Tragen Sie eine Schutzmaske FFP3.
Wiederverwendung des Pulvers: Vor der Wiederverwendung den Staub mit einem Netzsieb (sieben 63 µm) entfernen. Sie die zu großen Partikel, die auf dem Sieb zurückbleiben. Das Pulver, das wiederverwendet wird, darf nicht mit Fremdkörpern verunreinigt sein. Trocknen Sie das Pulver vor der Wiederverwendung für 120 Minuten bei einem Vakuum in der Kammer bei 80 °C unter Vakuum.
Thermische Behandlung: Legen Sie die gereinigte Plattform in einen auf 960 °C erhitzten Ofen. Die Plattform mit den Objekten muss 10 Minuten lang auf 960 °C erwärmt werden, dann sind sie auf Raumtemperatur abzukühlen.
Entfernen von Gegenständen aus der Plattform: Nach der Wärmebehandlung entfernen Sie die Gegenstände mit einer Bandsäge oder mit einem anderen geeigneten Werkzeug. Die Sätze sind nicht wiederverwendbar.
Bearbeitung: Das Gerüst immer in einer Richtung mit der Fräse bearbeiten. Etwaige scharfe Kanten entfernen.
Brennen von Keramik: Verwenden Sie Keramiken, die für die Metall-Porzellan-Technik geeignet sind.
1. Strahlen Sie die Oberfläche ab, auf die der Keramik angebracht wird, mit einem Punkt-Sandstrahlgerät unter 3-4 bar mit Al_2O_3 - Interalox 250 mikr. und reinigen Sie (Ultraschallreinigung, Dampfreiniger, kochendes Wasser).
2. Wenn Sie sich, um die Oberfläche zu prüfen, für das Oxid-Brennen entscheiden, führen Sie dieses bei 960 °C unter Vakuum 5 - 10 Minuten durch. Nach dem Abkühlen muss das Gerüst eine dunkelgraue Farbe haben. Die Oxidschicht entfernen Sie durch Sandstrahlen unter 3,4 bar Druck mit 250 mikr. Al_2O_3 – (wie z. B. Interalox). Anschließend müssen Sie sie erneut reinigen (Dampfreiniger, kochendes Wasser).
3. Für eine gute Verbindung zwischen Metall und Keramik ist die Verwendung eines „Metall-Porzellan-Verbunds" zwingend erforderlich, wie z. B. die Paste VITA NP BOND. Tragen Sie diese mit einem Pinsel in einer dünnen Schicht wie den Opaker auf. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
4. Nachdem die Phase des „Metall-Porzellan-Verbunds" abgeschlossen ist, fahren Sie mit dem Auftragen des Opakers fort, um die metallischen Farbton der Konstruktion zu überdecken.
5. Bei dem Verfahren zum Brennen von Keramik beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des Keramik-Herstellers.
6. Nach jeder Brennphase (Dentin, Korrektur, Glasur) langsam auf 600 °C abkühlen lassen.
7. Entfernen Sie die Keramik mechanisch. Fluorwasserstoff (HF) korrodiert das Metallgussgerüst.

Komposit-Beschichtungen: Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für die Verwendung des Kompositmaterials.
Entlang: Strahlen Sie die sichtbare Oberfläche mit 50 mA: Al_2O_3 (wie z. B. Interalox) ab und behandeln Sie diese anschließend mit Polierpasten (Gummis). Das abschließende Polieren erfolgt mit Universal-Polierpaste für Co-Cr-Legierungen (REF 460) oder Diamant-Polierpaste (REF 461), und clean (steam cleaner, boiling water).
Soldering and welding (EN ISO 9333): Soldering prior to firing can be carried out with a suitable solder **(such as REF 0495 Interslicer)** and a high temperature flux **(such as REF 496 Interflux)**. For laser welding, use welding wires suitable for the alloy.
Löten und Schweißen (EN ISO 9333): Das Löten vor dem Brennen kann mit einem für die Legierung geeigneten Lötmetall **(wie z. B. REF 0495 Interslicer)** und einer hochtemperatur-Lötpaste **(wie z. B. REF 496 Interflux)** durchgeführt werden. Für das Laserschweißen sind geeignete Drähte zum Schweißen von Legierungen zu verwenden.
Sicherheitshinweise: Zum Schutz vor Staub, der bei der Materialverarbeitung entsteht, ist es erforderlich, den Staub abzusaugen und Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzmaske mit FFP3-Filter zu tragen.
Wechselwirkungen: Bei okklusalen oder approximalen Kontakten unterschiedlicher Legierungen kann es in seltenen Fällen zu elektrochemischen Reaktionen kommen.
Nebenwirkungen: Bitte beachten Sie die Möglichkeit einer allergischen Hypersensibilität gegenüber den Inhaltsstoffen der Legierung.
Benachrichtigung: Alle schwerwiegenden Komplikationen, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in den der Anwender und/oder Patient seinen Wohnsitz hat, gemeldet werden.
Garantie: Unsere schriftlichen, mündlichen oder praktischen Gebrauchsanweisungen basieren auf unseren Erfahrungen und Tests, daher können sie als nicht verbindlich betrachtet werden. Da wir keine Kontrolle über die Verwendung und Verarbeitung haben, ist dafür der Verwender verantwortlich.
Aufbewahrung: Trocken, in verschlossener Verpackung.
Entsorgung: Vollständig entleerte Verpackungen sind entsprechend der Gesetzgebung für Verpackungsabfälle zu entsorgen. Stifte und Staubreste, die nicht wiederverwendet werden können, sind als Metallabfälle zu entsorgen.

HR:
UPUTA ZA UPORABU

Prah dentalne legure na bazi kobalta, namijenjena izradu fiksnih i mobilnih dentalnih nadomjestaka korištenjem SLM tehnologiju printanja, tip 5. Bez berilija, nikla, kadmija i olova. Usklađen sa standardima EN ISO 22674 i EN ISO 9693.
Co 64 %, Cr 25 %, W 5 %, Mo 4,5 %, Si 1 %, Mn, C, Fe
Veličina čestica: 15 – 45 µm

	Termička obrada: 960 °C, vrijeme zadržavanja: 10 minuta
Tip	5
Gustoća g/cm3	8,6
Granica tečenja Rp 0,2 (MPa)	879
Vlačna čvrstoća (MPa)	1262
E modul (GPa)	251
Prekidno istezanje A_{max}	5,1
Temperatura solidus, liquidus (°C)	1360-1415
Koeficijent toplinskog širenja 25 °C – 500 °C (K-1)	14,4 x 10-6
Tvrdoća po Vickersu HV10	435

Indikacije: Uporabljeva se za konstrukcije s fiksnoj i mobilnoj protetici, za nadomjestke koji zahtijevaju kombinaciju visoke togosti in obremenitve, npr. tanke stenine delne proteze, delni in kompletni mostovi, za sperilne, ki so odmaknjene od zobnih vratov, za izdelana ogrodja za fiksno protetiko so primerna za slojenje s keramiko ali kompozit.
Kontraindikacije: V primeru znane alergije na vsebino zlitine. Ni primerna za izdelavo direktnega mosta ali konzolne.
Predvideni uporabniki: Izdelek je namenjen profesionalnim uporabnikom – zobotehnikom.
Merila za izbor pacientov: Popolnoma ali delno brezzobi pacienti.
Klinična korist: Združevanje delne ali popolne protetski, delno ali popolno brezzobih pacientov za zagotavljanje čvrstne funkcije in estetike.
Navodila za delo:
Digitalno načrtovanje izvedete s CAD računalniškim programom, primernim za načrtovanje v zobozdravstvu. Upoštevajte, da mora biti debelina stene krona min 0,35 mm, debelina stene za sidrajoče elemente konstrukcije naveze min 0,5 mm, debelina nebnega loka min 0,7 mm, debelina nebnega loka min 0,7 mm. Morebitne ostre robove zaokrožite. Debelina konektorjev mora biti ovalne oblike (), min presek 5 mm² (presek prilagojen glede na razpon konstrukcije).
Postavitev delovnega koka: Objekte za **mostovne konstrukcije in solo prevleke** orientirajte tako, da postavite okclazalne ali incizalne površine paralelno ozroma najvež 30-stopinjsko naklonjen glede na ravno površino plošče, na katero se stika material. Ogrodja za **delne proteze** orientirajte tako, da so površine, ki so odmaknjene od zobnih vratov, čim bolj vodoravne. Ta položaj omogoča boljši prilagoditev in tiskanje in tam postavite podporne elemente. Horizontalna ravnina objekta ne sme presegati kota 30 stopinj.

SLM ISPIS: Slijedite upute za uporabu SLM 3D pisača. Pri doziranju praha smanjite zaprašivanje i upotrebljavajte zaštitnu masku FFP3. Prilijeganje strukture ovisi o položaju objekta na platformi i parametrima ispisa.
Čišćenje platforme: Uklonite platformu sa ispisanim objektima i otresite višak praška u za to predviđenu posudu. Očistite platformu s pomoću četkice. Upotrebljavajte zaštitnu masku FFP3.
Ponovna uporaba praha: Prije ponovne uporabe prosijte prah kroz mrežasto sito (63 µm). Prevelike čestice koje ostanu na situ uklonite. Ponovno upotrijebljen prah ne smije biti kontaminiran stranim tvarima. Prah osušite u komori na 80 °C pod vakuumom 120 minuta prije ponovne upotrebe.
Termička obrada: Očišćenu platformu staviti u peć zagrijanu na 960 °C. Platforma s objektima treba ostati 10 minuta na 960 °C, a zatim je pustite da se ohladi na sobnu temperaturu.
Uklanjanje objekata s platforme: Nakon toplinske obrade uklonite objekte s pomoću tračne pile ili drugoga odgovarajućeg alata. Pinovi nisu pogodni za ponovnu upotrebu.
Obrada: Gotovi radovi uvijek se obrađuju u istom smjeru. Uklonite mogući oštre rubove.
Pečenje keramike: Koristite keramiku koja je prikladna za metal-keramičku tehniku.
1. Ispjeskarite površinu gdje će se nanositi keramika, urađajem za točkasto peskarenje pod tlakom 3 – 4 bara s Al_2O_3 – Interalox 250 mikr. i očistite površinu (ultrazvučno čišćenje, parni čistač, kuhalo).
2. Ako se odlučite za oksidno pečenje, za preverjanje površine, je izvajajte na 960 °C u vakuumu 5–10 minut. Po ohlajanju mora biti gorogo temno sive barve. Oksidno plast odstranite s peskanjem pod tlakom 3 bare z 250 micr. Al_2O_3 – (kot npr. Interalox) in ponovno očistite (parni čistilec, vrela voda).
3. Za dobro vezavo med kovino in keramiko je obvezna uporaba "kovinsko-porcelanskih veziv", kot je npr. Bonder KK NP BOND. Nanesite jo s čopičem v tanki plasti kot kroje opaque. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca.
4. Ko je laca "kovinsko-porcelanskih veziv" končana, nadaljujte z nanašanjem opaka, da prekrijete kovinsko-oksidne konstrukcije.
5. Pri postopku peke keramike upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca keramike.
6. Po vsaki stopnji peke (dentin, korektura, glazura) ohlajajte na počasnem zraku.
7. Keramiko ostranjujte mehansko. Vodikov fluorid (HF) koroding kovinski odtlek.

Kompozitne prevleke: Upoštevajte navodila za uporabo kompozitnega materiala.
Peskanje: Peskajte pod tlakom (max 5-10 mbar, Al_2O_3 delci npr. Interalox) in nato očistite s polnimi gumicami. Končno poliranje izvedite s polimo pasto, kot npr. Universalna polirna pasta za Co-Cr-Mo (REF 460) ali z diamantno polimo pasto (REF 461) in očistite (parni čistilec, vrela voda).
Lotanje in varjenje (EN ISO 9333): Lotanje pred peko lahko izvajamo s primernim lotom za zlitino **(kot npr. REF 0495 Interslicer)** in visoko temperaturnim fluxom **(kot npr. REF 498 Interflux)**. Za varjenje z lasersko uporabite primerne žice za varjenje zlitine.
Varnostna opozorila: Za zaščito pred nastalim prahom med obdelavo materiala in pri odstranjevanju prahu, uporaba zaščitnih rokavic, zaščitnih očal in zaščitne maske s filtrom FFP3.
Medsebojno delovanje: V primeru okluzalnih ali aproksimalnih kontaktov različnih zlitin se lahko v redkih primerih pojavijo elektrokemijske reakcije.
Stranski učinki: Upoštevajte možnosti alergijskih preobčutljivosti na vsebino zlitine.
Obvestilo: O vsakem resnem zapletu, do katerega je prišlo v zvezi s pripomočkom, je potrebno poročati pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.
Garancija: Naša prizna, ustna ali praktična navodila za uporabo temeljijo na naših izkušnjah in testiranjih, zato se lahko štejejo kot neobvezujoča. Ker nimamo nadzora nad načinom in obdelavo, je za to odgovoren uporabnik.
Shranjevanje: Na suhem, v zaprtem pakiranju.
Odstranjevanje: Popolnoma izpraznjeno embalažo odstranite v skladu z zakonodajo za odpadno embalažo. Pine in ostanke prahu, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, odstranite kot kovinski odpadek.

SR:
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Dentalna legura u prahu na osnovi kobalta, namenjena izradi fiksnih i mobilnih zubnih nadoknada korišćenjem tehnologije SLM štampe, tip 5. Bez berilija, nikla, kadmija i olova. Usklađen sa standardima EN ISO 22674 i EN ISO 9693.
Co 64 %, Cr 25 %, W 5 %, Mo 4,5 %, Si 1 %, Mn, C, Fe
Veličina čestica: 15 – 45 µm

	Termička obrada: 960 °C, vreme držanja: 10 minuta
Tip	5
Gustina g/cm3	8,6
Otpornost na puzanje Rp 0,2 (MPa)	879
Zatezna čvrstoća (MPa)	1262
Jangov modul E (GPa)	251
Produženje pri lomu A_{max}	5,1
Solidus, likvidus temperature (°C)	1360-1415
Koeficijent toplotnog širenja 25 °C – 500 °C (K-1)	14,4 x 10-6
Tvrdoća po Vikersu HV10	435

Indikacije: Koristi se za konstrukcije za fiksne proteze i proteze koje se skidaju, za nadoknađene kada delovi zahtevaju kombinaciju visoke krutosti i nosivosti, npr. tanke stenjine delimične proteze, spojni mostovi, sperilne, protetičke nošenje koje su udaljene od zubnih vratova, konstrukcije za fiksnoprotetičke protetske nadoknade koje se obložene keramikom ili kompozitom.
Kontraindikacije: U slučaju poznate alergije na sadržaj legure. Nije pogodna za izradu izravnog mosta ili konzolne.
Predviđeni korisnici: Proizvod je namijenjen profesionalnim korisnicima – dentalnim tehničarima.
Kriterij za odabir pacijenata: Pacijenti koji su potpuno ili djelomično bez zuba.
Klinička korist: Lječenje djelomične ili potpune bezubosti, djelomično ili potpuno bezubih pacijenata kako bi se osigurala funkcija žvakanja i estetika.
Uputstva za rad:
Digitalno planiranje obavlja se pomoću softvera CAD pogodnog za dentalno planiranje. Napomnimo da debljina zida krunica treba da bude najmanje 0,35 mm, debljina zida konstrukcija pričvršćenih preko implantata najmanje 0,5 mm, debljina nepčanog luka najmanje 0,7 mm, a debljina subgingivalnog luka najmanje 1,5 mm. Prilikom izrade konstrukcija za nanošenje slojeva treba zagladiti sve oštre ivice i pratiti anatomski oblik zuba umanjen za debljinu keramike/kompozita. Konektori moraju biti ovalni (), sa najmanjim površinom poprečnog preseka od 5 mm² (poprečni presek treba podesiti prema raponu konstrukcije).
Pozicioniranje predmeta: Postavite **konstrukcije mostova** i **solo krunice** tako da okclazalne ili incizalne površine budu paralelne ili pod maksimalnim nagibom od 30 stepeni u odnosu na ravnu površinu ploče na kojoj će materijal biti oblikovan. Konstrukcija za **parcijalne protetske** postavite tako da površine koje su udaljene od zuba i parodontalnih tkiva budu okrenute prema gore i postavite potporne elemente. Horizontalna ravan predmeta ne sme da premašuje ugao od 30 stepeni.

SLM ŠTAMPANJE: Pridržavajte se uputstava za upotrebu SLM 3D štampača. Prilikom doziranja praha smanjite količinu prašine i koristite zaštitnu masku FFP3. Uklapanje konstrukcije zavisi od pozicioniranja objekta na platformi i parametara štampanja.
Čišćenje platforme: Skinite platformu sa odštampanim predmetima i otresite višak praha u odgovarajuću posudu. Očistite platformu četkicom. Koristite zaštitnu masku FFP3.
Ponovna upotreba praha: Pre ponovne upotrebe prosejte prah kroz mrežasto sito (63 µm). Uklonite sve prevelike čestice koje ostanu na situ. Ponovo upotrebljeni prah ne sme biti kontaminiran stranim tvarima. Sušite prah u komori na 80 °C pod vakuumom 120 minuta pre ponovne upotrebe.
Termička obrada (sinterovanje): Stavite očišćenu platformu u pećnicu zagrejanu na 960 °C. Platforma sa predmetima treba da bude na 960 °C 10 minuta, a zatim je pustite da se ohladi do sobne temperature.
**Uklanj

EL:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

κονώδη οστεοπλαστικό κράματα με βάση το Ca, που προορίζεται για την παραγωγή στοιβαγών και αφροχυτευμένων διαπερατών σωμάτων οστικής μεταμόσχευσης με τεχνολογία εκπύρωσης. Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και κωδικό για μείωμβο. Πληροί τις ανοτάσεις του πίνακα 1 του ISO 22674 και EN ISO 9693.

Co 64% Cr 25%, W 5%, Mo 4.5%, Si 1%, Mn, C, Fe

Μέγεθος σωματιδίων: 45 um

	Θερμική επεξεργασία: 960 °C, χρόνος στοιβαγόμενος 10 λεπτά	
	Hölzezeiss: 960 °C, tantal	ISO: 90 μm
Τύπος	5	
Πυκνότητα g/cm3	8,6	
Τάση χαλάσματος Rp 0,2 (MPa)	879	
Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa)	1262	
Μέτρο ελαστικότητας/μέτρο του Young (GPa)	251	
Επιμήκυνση κατά τη θραύση A$_{50}$	5,1	
Θερμοκρασίες πίξης, τήξης (°C)	1360-1415	
Συντελεστής θερμικής διαστολής 25 °C-500 °C (K^{-1})	14,4 x 10^{-6}	
Σκληρότητα Vickers HV10	435	

Ενδείξεις: Χρησιμοποιείται για οκελετούς σε σταθερές και αφαιρούμενες προσθετικές εργασίες για αποκατάσταση μερικής ή ολικής απώλειας οδοντικού ιστού, σε σταθερές και αφαιρούμενες κινήτρες, πχ κεντές αφαιρούμενες μερικές οδοντοστοιχίες, μέρη με λαιτές διατομές, κλωβούς κλείσιμου χαλάσματος και προσθετικές υποδομές για κεραμικά. Οι κατασκευαζόμενες από αυτά μεταλλικές προθέσεις είναι κατάλληλες για συγκόλληση με κεραμικά ή σύνθετα υλικά.

Αντενδείξεις: Σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας στο παγκρεάτιο του κράματος, ακατάλληλο για την κατασκευή κολοβώματος που ενεπιτίθεται άμεσα πάνω στο εμφύτευμα.

Προδιαγραφές χρήστες: Το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χρήστες οδοντοτεχνίτες.

Κρητήρια επιλογής ασθενών: Δεν μπορεί κανείς κωδικό ασθενείς.

Κλινικά οφέλη: Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ή πλήρως κωδών οδοντικών ιστών για την αποκατάσταση της μασητικής λειτουργίας και της αισθητικής.

Αντενδείξεις:

Η σχράφικς σχεδιάσεις προμαστοποιείται με τη χρήση λογισμικό CAD κατάλληλου για οδοντιατρική χρήσιμο. Σημειώνεται ότι το πάχος του τοιχώματος των στοφανών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 mm. Το πάχος του τοιχώματος των δοκών δεν πρέπει να είναι μικρότερο τουλάχιστον 0,5 mm, το πάχος του υπόστρωμα τέζου τουλάχιστον 0,7 mm και το πάχος του υπογλώσσιου τόξου τουλάχιστον 1,5 mm. Εξομαλύνετε τυχόν αιχμηρές ακμές και γωνίες και στρογγυλέψτε τα αντίστοιχα σχήμα του τοιχώματος, μειωμένο κατά το πάχος του κεραμικού/σύνθετου υλικού, κατά τον σχεδιασμό των σκελετών για τη διατομοποίηση. Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι ευκόλυνσης της συγκόλλησης, με ελάχιστο πάχος διατομής 5 mm² προσαρμοσμένο τη διατομή ανάλογα με το άνοιγμα της κατασκευής.

Τοποθέτηση συστοιχιών: Προσαναστείτε τις **κατασκευές εγγράφων** και τις **μονές στιφάνες**. Επιτε ώστε οι μασητικές ή κοπτικές επιφάνειες να είναι παράλληλες ή με μέγιστη κλίση 30° μοιρών προς την επίπεδη κλίση του επιπέδου Camper. Η κλίση πρέπει να είναι κατάλληλη το υλικό. Προσανατολίστε τους οκελετούς για **μερικές οδοντοστοιχίες** έτσι ώστε οι επιφάνειες που βρίσκονται μακριά από τους οδοντικούς και περιοδοντικούς ιστούς να είναι στημένες προς την πλευρά αντίστροφα, κατά τρόπο ώστε η κατεύθυνση εισόδου στόχος. Το αρζόνιο επιτάχυνε του αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη γωνία των 30 μοιρών.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ SLM: Ακολούθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών του 3D εκτυπωτή SLM. Κατά τη διοσώρτηση της νάκας, ελαττώστε την απελευθέρωμή της και την αποφυγή μηχανικής προτατευτική μάσκα FFP3. Η παραφορμή της κατασκευής σχράφτεται από την τοποθέτηση του αντικειμένου στην πλατφόρμα και τη παραγωγή στηριγμάτων.

Καθαρισμός πλατφόρμας: Αφαιρέστε την πλατφόρμα από το εκτυπωμένο αντικείμενο και συνιστάται την αφαίρεση του με ΑΙ$_2$O$_3$ τουλάχιστον 250 mm και κατάλληλο για τη συγκεκριμένη κατασκευή βούτσας. Χρησιμοποιήστε την προστατευτική μάσκα FFP3.

Επαναχρησιμοποίηση κόνεως: Πριν από την επαναχρησιμοποίηση της κόνεως, κοσκινίστε τη με κόσκινο που έχει διάμετρο οπής μικρότερη από τη μέγιστη διάμετρο σωματιδίου σκόνης που παρατηρείται στο κόσκινο. Η επαναχρησιμοποιημένη κόνη δεν πρέπει να είναι μολυσμένη με ξένα σωματίδια. Επανάγετε τη κόνη σε θερμοκρασία δωματίου πριν την τοποθετήσετε στο μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε μόνο την ποσότητα κόνεως που απαιτείται για την κατασκευή.

Θερμική επεξεργασία (θερμοσυσσωμάτωση): Τοποθετήστε την κατηγορία πλατφόρμα σε κλίβανο θερμοσυσσωμάτωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κλιβάνου. Θερμάνετε στους 960 °C για 10 λεπτά και, στη συνέχεια, να αφεθεί να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Απομάκρυνση αντικειμένων από την πλατφόρμα: Μετά τη θερμική κατεργασία θερμοσυσσωμάτωσης, αφαιρέστε τα αντικείμενα από την πλατφόρμα κατασκευής. Οι πείροι δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μηχανική κατεργασία: Η μηχανική κατεργασία του οκελετού πρέπει πάντα να εκτελείται προς μία κατεύθυνση χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο φορέζαρίσματος. Πρέπει να αφαιρούνται τυχόν σωρτά όρθρα.

Κεραμική επίστρωση: Χρησιμοποιήστε κεραμικό κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικού με μεταλλικό.

1. Εκτελέστε την αμμοβολή της επιφάνειας όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το κεραμικό με πούδρα αλουμίνας με μέγεθος κόκκου 250 mm και κατάλληλη για τη συγκεκριμένη κατασκευή. Χρησιμοποιήστε μια υποστρώμενης σταυσιδέρωσης προστασίας.
2. Εάν επιλέξετε την επιστρώ με εξάλειψη του μετάλλου για να ελέγξετε τον πιοότητα της επιφάνειας, η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 960 °C υπό κενό για 5 έως 10 λεπτά. Μετά τον χρόνο, το πλείσιο θα πρέπει να έχει ακόμα μια χρώμα. Αφαιρέστε το στιφάνι σβέλου με αμμοβολή για 3-4 δευτ με ΑΙ$_2$O$_3$ 250 mm (όπως το αντίστοιχο βήμα για τη συγκόλληση αντιμικρόβιος δράσης κοπή).
3. Για τον καθαρισμό (διαστάσεις) μέγιστο μετάλλου και τα κεραμικά, είναι υπερβατικοί η χρήση ενός νερικαλλιτεχνού υλικού κεραμικό-μετάλλων, όπως η πάστα VITA NP BOND. Εναρμόστε με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για ένα πινέλο, όπως το Wash Opaque. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κεραμικού.
4. Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της συγκόλλησης κεραμικό-μετάλλου, πραγματοποιήστε στην επιφάνεια μια πρόσθετη οδοφιστικοποίηση για να καλύψετε τα μεταλλικά χαμένα της κατασκευής.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του κεραμικού για τη διαδικασία έπτυσης του κεραμικού.
6. Μετά από κάθε στάδιο έπτυσης (χύσιμο σκόνης, διόρθωση, έπτυση πορσελάνης, ψύξη) αφού σταθεί.
7. Αφαιρέστε το κεραμικό με μηχανικά τρόπο. Το φθορούχο αέριο(ούχο (HF) διαβρώνει το κεραμικό και το μέταλλο.

Στοιχεία από σύνθετο υλικό: Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του σύνθετου υλικού.

Φινίρισμα: Εκτελέστε την αμμοβολή της αρστής επιφάνειας με Al_2O_3 50 mic (όπως το interlaval και το φινίρισμα με ελαστικούς τροχούς στίλβωσης. Προχωρήστε την τελική στίλβωση χρησιμοποιώντας μια πάστα στίλβωσης, π.χ. καλλιτεχνικό κεραμικό Ivoclar Vivadent Kit IPS e.max ZirCAD 463). ή η Diamond Polishing Paste (Kulzer, 463), και καθαρίστε χειμωνιάτικα. βούτσα νερού.

Εγχειρισμός ή αυτογενή συνδέσμων (εν ΙSO 9333): Η επιφάνεια εγχειρισμού πρέπει την σπάτουλα και εκτελεστικά με συνιόλιστη κατάσταση συνδέσμων **τύπου ομάς ΕΛΟΣ Intersolder)** και μετά ψυχρής θερμοκρασίας **(όπως Kulzi. 496 Interflux).** Για την αυτογενή συνδέσμων με αλλαγή θερμοκρασίας **(ISO 9333)** η επιφάνεια εγχειρισμού πρέπει

Προφύλαξη: Για την προστασία από τη σκόνη που παράγεται κατά τη μηχανική κατεργασία του υλικού, φοράτε μάσκα προστασίας αναπνοής, προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική μάσκα με φίλτρο FFP3.

Αντιδράσεις: Σε περίπτωση έντασης της μασητικής ή της όμορης επιφάνειας με δραστικοποιητή κοβαλτίου, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Παρενέργειες: Λάβετε υπόψη την πιθανότητα αλλεργικής ευαισθητοποίησης στο περιεχόμενο του κράματος.

Σημείωση: Οποιοδήποτε, σχετιζόμενο με τη συσκευή σοβαρό περιστατικό πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν μόνιμα ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Εγγύηση: Ονομάστε τεχνική συμβουλή αρτιμά με τα προϊόντα μας, προορισμού, χρησιμό ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής, διεξάγουμε με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο. Δεν θεωρηθεί μη δεσμευτικών έχουν έλεγχο της χρήσης, της εφαρμογής και της επεξεργασίας, για τα οποία είναι υπεύθυνος.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος, σε κλειστή συσκευασία.

Απόχρηση: Η ενταλμένη δόση συσκευασία πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτονται οι συσκευασίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

HU:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kobalt alapú fogászati ötvözet por, amely rögzített és kiváltó fogpótások készítéséhez szolgál SLM (szelektív lézeres olvasztási) nyomtatási technológiával. S. típusú anyagként használható. Összetétel, kobalt-, króm-, molibdén-, kadmium- és ólomtermék. Nyírási az EU ISO 22674 és az EN ISO 9693 szabványi ajánlását.

Co 63% Cr 25%, Mo 5%, Mn 4.5%, Si 1%, C, Fe

Mérete: 45 μm

	Hőkezelés: 960 °C, tartási idő: 10 perc	
Típus:	5	
Sűrűség g/cm3	8,6	
Kúszófeszültség Rp 0,2 (MPa)	879	
Szakítószilárdság (MPa)	1262	
Rugalmassági modulus (GPa)	251	
Szakadáskori nyúlás A$_{50}$	5,1	
Olvadási tartomány, felső olvadási pont (°C)	1360–1415	
Hőtágulási együttható 25 °C–500 °C (K^{-1})	14,4 x 10^{-6}	
Vickers-féle keménység HV10	435	

Javallatok: Rögzített és kivehető protetikai vázaihoz, olyan helyreállításokhoz, ahol az alkatrészek nagy merevség és tehérbíró képesség kombinációját igénylik, pl. vékonyfalú, kiterjedt részleges fogsorok, vékony keresztmetszetű részek, kúszás, kúszás, rögzítőelemek, és fogsorok, amelyek a fogínyhez közel helyezkednek el. A rögzített protézisekhez készült vázak alkalmasak kerámiával vagy kompozit anyagokkal végzett rétegzésre.

Ellenjavallatok: Nem alkalmazható abban az esetben, ha az ötvözet bármely összetevőjével ismert allergiás reakció áll fenn.

Implantátum-helyreállítmányekhez alkalmazható.

Célfelhasználók: A készítmények professzionális felhasználók – fogtechnikusok – számára készültek.

Rosszesek kiválasztására vonatkozó kritériumok: Teljes vagy részleges állkapocsi rendellenző páciensek.

Klinikai előny: Részleges vagy teljes foghiány, illetve részleges vagy teljes fogfehérny esztétikai pótlásának kezelése a rögzítunció és az esztétikus megjelenés helyreállítása érdekében.

Ellenjavallások:

A digitális tervezés fogászati célú tervezésre alkalmas CAD szoftverrel történik. Vegye figyelembe, hogy a koronák falvastagsága legalább 0,35 mm, az implantátumok feletti csavaros szerkezetek falvastagsága legalább 0,5 mm, a pálatális vagy linguális lemezek legalább 0,7 mm, a szubgingivális vég legalább 1,5 mm. Dolgozza el az éles széleket és élvonalat a fog anatómiai alakjának figyelembe vétele a kerámia vagy kompozit anyag vastagságát a tervezés során. Az ívvégződések szükséges vázak tervezésekor. A csatlakozások alakját úgy válassza meg, hogy a **csavarlyukak** átmérője legalább 5 mm², a keresztmetszetet méretét a szerkezet hozzávetőleges méretéhez kell illeszteni.

Elhelyezés: A hiányzó tervezéseket és az **egyes koronákat** úgy helyezze el, hogy a rágófelületek vagy az élek párhuzamosak legyenek, vagy legfeljebb 30 fokos szögben állhanak a Spee-féle síkhoz képest. Ügyeljen arra, hogy a **csavarlyukak** ne legyenek a rágófelület vagy a hajlítás helyzetében, hogy a fog- és a paraszkondális szövetekkel elérhetőek legyenek a nyomtatóelemez felé nézzenek, és ne arra az irányba, amerre a támaszt elhelyezték. A tárgy vízszintes síkja nem haladhatja meg a 30 fokos szöget.

STAMPA SLM: Segue le istruzioni per l'uso della stampante 3D SLM. Durante il disosgalo della polvere, rifiore al minimo la polverosità e utilizzare una maschera protettiva FFP3. L'accostamento della struttura dipende dal posizionamento dell'oggetto sulla piattaforma e dalla generazione di stampa.

Pulizia della piattaforma: Rimuovere la piattaforma con gli oggetti stampati e raccoglieres la polvere in eccesso nell'apposito contenitore. Pulire la piattaforma utilizzando una spazzola. Utilizzare una maschera protettiva FFP3.

Rimozione delle polveri: Prima di riutilizzarla, setacciare la polvere attraverso il setaccio a maglia Ø1 μm. Assicurarsi che la polvere riutilizzata non contenga corpi estranei. Portare la polvere nell'area camera di ossigenazione a 80 °C sotto vuoto per 120 minuti prima di riutilizzarla.

Trattamento termico (sinterizzazione): Collocare la piattaforma ima num forno ascolto a 960 °C. La piattaforma con gli oggetti deve essere mantenuta a 960 °C per 10 minuti, quindi raffreddata a temperatura ambiente.

Rimozione degli oggetti dalla piattaforma: Dopo il trattamento termico, rimuovere gli oggetti utilizzando la sega a nastro o un altro utensile idoneo. I residui non sono adatti per il riutilizzo.

Trattamento: Lavorare la struttura con la fresatrice, sempre in una sola direzione. Rimuovere eventuali sgoli vivi.

Cottura della ceramica: Utilizzare ceramiche adatte alla tecnica di realizzazione di protesi metallo-ceramiche.

1. Sabbiare la superficie su cui verrà applicata la ceramica, con sabbiatrice a punti sotto pressione di 3-4 bar, utilizzando Al_2O_3 - Interalox 250 mic e guida la superficie (pulizia a ultrasuoni, pulitrice a vapore e acqua bollente).
2. Se si decide di utilizzare la cottura per «il cosido», per controllare la superficie, essegurire a 960 °C sotto vuoto per 5-10 minuti. Dopo il raffreddamento, la struttura deve essere di colore grigio scuro. Rimuovere lo strato di ossido mediante sabbiatura a 3-4 bar di pressione con Al_2O_3 250 micr. Al_2O_3 - (come Interalox) e pulire nuovamente (pulitrice a vapore, acqua bollente).
3. Per un buon legame tra metallo e ceramica, è obbligatorio l'uso di un "legame metallo-porcellana", come la VITA NP BOND. Applicare con un pennello in strato sottile come Wash opaque. Segue le istruzioni per l'uso del produttore.
4. Completata la fase di "legame metallo-porcellana" procedere con l'applicazione dell'opaque per coprire le imperfezioni metalliche della struttura.
5. Durante la cottura della ceramica, seguire le istruzioni per l'uso fornite dal produttore della ceramica.
6. Dopo ogni fase di cottura (tentina, correzione e smaltatura), raffreddare lentamente fino a 600 °C.
7. Rimuovere meccanicamente la ceramica. L'acido fluoridrico (HF) corrode la struttura e fusa in metallo.

Rivestimenti composti: Seguire le istruzioni per l'uso del materiale composito.

Finitura: Sabbiare la superficie visibile con 50 mic Al_2O_3 - (come Interalox) e poi procedere con gomme lucidanti. Eseguire la lucidatura finale con pasta lucidante, come Pasta lucidante ceramica per Co-Cr-Mo (REF 460) o con pasta lucidante diamantata (RF 460) e pulire (pulitrice a vapore, acqua bollente).

Brasatura e saldatura (EN ISO 9333): La saldatura pre-cottura può essere eseguita con saldanti adatti (**come BEGO Intersolder**) e saldanti a temperatura ossiacetilene (**come Kulzer 2000 4996 Interflux**). Utilizzare fili di saldatura in lega adatti per la saldatura laser.

Avvertenze di sicurezza: Per proteggersi dalla polvere generata durante la lavorazione del materiale, usare occhiali protettivi/maschera per l'agglomerazione di polvere e l'uso di guanti protettivi, di occhiali di sicurezza e di una maschera protettiva con filtro FFP3.

Interazione: In rari casi, nei contatti occlusali o prossimali di leghe diverse possono verificarsi reazioni elettrochimiche.

Effetti collaterali: Considerare la possibilità di ipersensibilità allergica al contenuto della lega.

Avviso: Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Garanzia: Qualsiasi consiglio tecnico sui nostri prodotti, sia esso verbale, scritto o durante le dimostrazioni, viene effettuato al meglio delle nostre conoscenze e deve essere considerato solo come una guida senza alcun contributo sull'uso, l'applicazione e l'elaborazione, di cui l'utente è responsabile.

Conservazione: In un luogo asciutto. In confezione sigillata.

Smaltimento: Smaltire gli imballaggi completamente svuotati in conformità alla normativa sui rifiuti di imballaggio. Smaltire la polvere e i residui che non possono essere riutilizzati come rottami metallici.

LT:

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kobalto pagrindo dantų lydinių miltelial, skirti fiksuoti ir išimamų dantų restauracijos konstrukcijų gamybai naudojant selektyvaus lazerinio sukietinimo technologiją (S tipo). Be berilio, nikelio, kadmio ir švino. Atitinka ISO 22674 ir EN ISO 9693 standartų rekomendacijas.

Co 64 %, Cr 25 %, W 5 %, Mo 4,5 %, Si 1 %, Mn, C, Fe

Dalelių dydis: 15–45 μm

	Terminis apdorojimas: 960 °C, laikymo trukmė: 10 minučių	Tvirtatvinio termo: 960 °C, intervalo de retenzione: 10 minutes
Tipas	5	
Tankis, g/cm3	8,6	
Valkšmono įtempis, Rp 0,2 (MPa)	879	
Tempiamasis stipris (MPa)	1262	
Tamprumo modulis (E) (GPa)	251	
Tąsumas iki trūkio metu A$_{50}$	5,1	
Sukietėjimo, suskystėjimo temperatūra (°C)	1360–1415	
Šilumino plėtimosi koeficientas, 25–500 °C (K^{-1})	14,4 x 10^{-6}	
Vikerso kietis HV10	435	

Indikacijos. Naudojamas fiksuotų ir išimamų protezų karkasams, restauracijoms, kai dalims (pvz. lankdiskos arba sankryžoms galima derinėti: ploni, pjūviniams lankdiskos dantų protezams, plono skersgyvio dalims, spaustukams, tvirtinimo detalims, strypiniams spaustukams ir protezinėms konstrukcijoms virš implantų. Pagaminti fiksuotų protezų karkasai yra tinkami kaloti keramikos ar kompozitus.

Kontraindikacijos. Esant žinomai alergijai lydinyje turintiai. Netinka tiesioginei atramai virš implanto gamtinti.

Numatyti naudotojai. Gaminys skirtas profesionaliems naudotojams – dantų technikams.

Pacientų atrankos kriterijai. Pacientai, kurie netari visų arba dalies dantų.

Klinikinė nauda. Dalinio ar visiško dantų netekimo arba visų ar dalies dantų neturinčių pacientų gydymas, siekiant atkurti kramtymo funkciją ir estetiką.

Darbo nurodymai

Skaitmeninis gaminimas atliekamas naudojant CAD programinę įrangą, tinkamą dantų restauracijų planavimui atlikti. Atkreipkite dėmesį, kad vainikėlių sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 0,25 mm, tvirtinimo varžtų sienelės storis – ne mažesnis kaip 0,5 mm, nugarinės konstrukcijos sienelės storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, vertikalios žandikaulio lanko storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, o apatinio žandikaulio lanko storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm. Nuglodinkite visus aštrius kraštus ir projektuokite sluoksnio, skirto karkasinių lokiųkių arsiniams dantės formos, atmaą keramikos / kompozito storį. Jungtys turi būti ovalės(), o mažiausias skerspjūvio storis – 5 mm² (skerspjūvį pakoreguokite pagal konstrukcijos plotį).

Dantų pastatymas. Pastatykite **tilų konstrukcijas** ir **pavienius vainikėlius** taip, kad okliuzinės arba incizinės paviršiai būtų lygiagrečios plokščiam plokštės, arti kurios turi būti pastatomos dantys. Orientuokite **fiksuotus dantų protezus** taip, kad **atskiros individualios** dalys būtų nukreiptos į priešingą pusę nuo dantenų ir atžvilgiu. Nukreipkite **dalinių dantų protezų** karkasus taip, kad paviršiai, nukreipti nuo dantų ir periodonto audinių, būtų atviesti į spaudžiamo plokštę, ir okliuzinė ašis atsižvelgtų į vėlesnį įdėjimo kryptį. Objekto pokštuma neturi viršyti 30 laipsnių kampo.

SLM SPAUSDINIMAS. Vadovaukitės SLM 3D spausdintuvo naudojimo instrukcija. Dozuodami miltelius kuo labiau sumažinkite dulkių išsiskyrimą ir naudokite FFP3 apsaugine kaukę. Konstrukcijos trikampiuose prikiauso nuo objekto padėties ant platformos ir spausdinimo proceso.

Platformos valymas. Nuimkite platformą su atspaudintais objektais ir nukratykite dulkių perteikę į tekėjų talpyklą. Nuvalykite platformą šepečiu. Naudokite FFP3 apsaugine kaukę.

Pakartotinis miltelių naudojimas. Prieš pakartotinai naudodami miltelius, persijokite juos tinklinis sietu, kurio Ø1 μm. Nuimkite visas atsitiktines dalelės nuo dalelės dalelės. Pakartotinai naudojami miltelial neturi būti užterštimi pašalinius objektais. Prieš pakartotinį naudojimą miltelius 120 min. dūvinkite kameroje 80 °C temperatūroje vakuumo sąlygomis.

Terminis apdorojimas (sukietinimas): Dėkite platformą su objektais į krosnį ir kaitinkite iki 960 °C. Platforma su objektais turi būti 10 minučių palikta 960 °C, tada išimta atvėsti iki kambario temperatūros.

Objektų išėmimas nuo platformos. Po termino apdorojimo (sukepinimo) nuimkite objektus juostiniu pjūklu ar kitu tinkamu įrankiu. Smeigės netinka naudoti pakartotinai.

Apdirbimas. Apdirbkite konstrukciją tik viena kryptimi, naudodami frezavimo įrankį. Pašalinkite visus aštrius kraštus.

Keramikos dengimas. Naudokite keramiką, tinkamą keramikai su metalu sujungti.

1. Paviršių, ant kurio bus uždengta keramika, apdorokite smėliavimo aparatu esant 3–4 bar, naudodami Al_2O_3 „Interalox", 250 mkr.), ir nuvalykite (ultragarsu, garų valytuvu, verdančiu vandeniu).
2. Jei pasirinkta kokybinį pasirinkite metalo oksidų degimą, degindite 960 °C temperatūroje vakuumo sąlygomis 5–10 minučių. Atvėsęs karkasas turi būti tamsai pilkos spalvos. Nuimkite oksidų sluoksnį smėliavimo aparatu esant 3-4 bar com Al_2O_3 250 mkr (prm., „Interalox") ir nuvalykite (garu valytuvu, verdančiu vandeniu).
3. Norint užtikrinti gerą metalo ir keramikos sukibimą, būtina naudoti „keramikos ir metalo rišamąją medžiagą", pvz., VITA NP BOND pastą. Tepkite ją štepeliu plonu sluoksniu kaip „Wash Opaque". Vadovaukitės gamintojo naudojimo instrukcija.
4. Užbaigę keramos ir metalo sujungimo etapą, padenkite drumstėliu metalinei konstrukcijos spalvai užmaskuoti.
5. Vykdydami keramikos gamintojo procesą vadovaukitės keramikos gamintojo naudojimo instrukcija.
6. Po kiekvieno degimo etapo (dentino atkatinimo, korekcijos atkatinimo, glazūravimo) atvėsinkite iki 600 °C.
7. Nuimkite keramiką mechaniškai. Dėl vandeniliu fluorido (HF) metalo karkasas ėdijo.

Kompozitiniai vainikėliai. Vadovaukitės kompozito gamintojo naudojimo instrukcija.

Apdaila. Smėliuokite matuojančią matomą konstrukciją Al_2O_3, 50 mkr. (prm., „Interalox"), ir apdailinkite gumomis poliravimo ratukais. Atlikite galutinį poliravimą naudodami poliravimo pastą, tokią kaip universali poliravimo pasta, skirta Co-Cr-Mo (REF 460), arba deimantine poliravimo pasta (REF 460) ir nuvalykite (garu valytuvu, verdančiu vandeniu).

Litavimas ir suvirinimas (EN ISO 9333). Litavimas prieš degimą gali būti atliekamas su tinkamais litmetaliais (**pvz., BEGO Intersolder**) ir litmetaliais, kurių lydymosi temperatūra aukštesnė nei dujinės liepsnos (**pvz., REF 496 „Interflux"**). Suvirinimui lazeriu atlikti naudokite lydinius tinkamus suvirinimo vielas.

Atsargumo priemonės. Norint apsisaugoti nuo dulkių, susidarančių apdirbant medžiagą, būtinas dulkių ištraukimas, apsauginis prietaisas, apsauginiai akiniai ir apsauginė kaukė su FFP3 filtru.

Sąveika. Kuant okliuziniam ar aproksimaliniam skirtingų lydinių kontaktui, retais atvejais gali įvykti elektrocheminių reakcijų.

Šalutinis poveikis. Turėkite omenyje alergijos jautrumo lydinio turiniui galimybę.

Pranešimas. Apie bet kokį rimtą su pretenzu įvykusį incidentą reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojo ir (arba) paciento nuolatinė gyvenamoji vieta, kompetentingai institucijai.

Garantija. Bet koks techninis patarimas mūsų gaminių, nesvarbu, ar jis pateikiamas žodžiu, raštu, ar demonstracijų metu, teikiamas pagal mūsų turimas žinias ir nėra privalomas. Mes nekontroliuojame naudojimo, taikymo ir apdorojimo, už kurį atsako naudotojas.

Laikymas. Laikykite sausoje vietoje, užtarytoje pakuotėje.

Šalinimas. Visiškai ištuštintą sparnį išmeskite pagal pakuočių atliekų teisės aktus. Smeiges ir likusias dulkes, kurių negalima pakartotinai panaudoti, pašalinkite kaip metalo atliekas.

Smaltimento: Smaltire gli imballaggi completamente svuotati in conformità alla normativa sui rifiuti di imballaggio. Smaltire la polvere e i residui che non possono essere riutilizzati come rottami metallici.

PT:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pó de liga dentária à base de cobalto, destinado à produção de restaurações dentárias fixas e removíveis utilizando a tecnologia de impressão SLM, tipo S. Não contenke berílio, níquel, cádmio ou chumbo. Cumpre as recomendações da norma EN ISO 22674 e EN ISO 9693.

Co 64 %, Cr 25 %, W 5 %, Mo 4,5 %, Si 1 %, Mn, C, Fe

Tamanho das partículas: 15–45 μm

	Tratamento térmico: 960 °C, intervalo de retenção: 10 minutos	
Tipo	5	
Densidade g/cm3	8,6	
Tensão de fluência Rp 0,2 (MPa)	879	
Resistência à tração (MPa)	1262	
Módulo de elasticidade de Young (E) (GPa)	251	
Alongamento na ruptura A$_{50}$	5,1	
Temperaturas solidus, líquidus (°C)	1360-1415	
Coeficiente de expansão térmica 25 °C-500 °C (K^{-1})	14,4 x 10^{-6}	
Dureza Vickers HV10	435	

Indicações: Utilizado para estruturas em próteses fixas e removíveis, para restaurações em que as peças requerem uma combinação de elevada rigidez e capacidade de carga, por exemplo, próteses parciais removíveis finas, peças com secções transversais finas, fechos, secções, fechos de bare e suportes de próteses sobre implantes. As estruturas fabricadas para próteses fixas são adequadas para a aplicação de camadas de cerâmica ou compósitos.

Contraindicações: No caso de uma alergia conhecida ao conteúdo da liga. Não é adequado para o fabrico de um pilar direto sobre um implante.

Utilizadores previstos: O produto destina-se a utilizadores profissionais - técnicos de prótese dentária.

Critérios de seleção dos pacientes: Pacientes total ou parcialmente desdentados.

Benefícios clínicos: Tratamento de edentulismo parcial ou total de pacientes parciais ou totalmente desdentados, para restabelecer a função mastigatória e a estética.

Instruções de trabalho:

O planeamento digital é efetuado utilizando software CAD adequado para o planeamento dentário. Be saliente que a espessura da parede das coroas deve ser, no mínimo, de 0,35 mm, a espessura da parede das estruturas de parafusos sobre implantes deve ser, no mínimo, de 0,5 mm, a espessura da arco palatino deve ser, no mínimo, de 0,7 mm e a do arco subgingival deve ser, no mínimo, de 1,5 mm. Alise cuidadosamente arestas vivas e siga a forma anatómica do dente mesmo a espessura da cerâmica/compósito ao efetuar as estruturas para a estratificação. Os conectores devem ser ovais(), com uma espessura mínima da secção transversal de 5 mm² (ajuste a secção transversal ao tamanho da estrutura e à posição de convergência dos arames).

Colocação de objeto: Oriente as **armazones de los puentes** y las **coronas individuales** de modo que as superfícies oclusais ou incisais fiquem paralelas ou com uma inclinação máxima de 30 graus em relação à superfície plana da placa na qual o material vai ser impresso. Orientar as estruturas para **próteses parciais** de modo que as superfícies afastadas dos tecidos dentários e periodontais fiquem voltadas para a placa de impressão e colocar al os elementos de suporte. O plano horizontal do objeto não deve ultrapassar um ângulo de 30 graus.

IMPRESIÓN SELECTIVA POR LÁSER (SLM): Siga el manual de instrucciones de la impresora 3D SLM. Al oscilloar el polvo para impresión, minimice la liberación de polvo y utilice una mascarilla protectora FFP3. La estructura depende de la colocación del objeto en la plataforma y de los patrones de impresión.

Limpieza de la plataforma: Retire la plataforma con los objetos impresos y saceda el exceso de polvo en el recipiente para almacenarlo a tal efecto. Limpie la plataforma con un cepillo. Utilice la mascarilla protectora FFP3.

Eliminación del polvo para impresión: Antes de reutilizar el polvo, tamícelo con un tamiz de malla (63 μm). Elimine las partículas de gran tamaño que queden en el tamiz. El polvo reutilizado no debe estar contaminado con objetos extraños. Seque el polvo en una cámara a 80 °C al vacío durante 120 minutos antes de reutilizarlo.

Tratamiento térmico (sinterización): Coloque la plataforma limpa num forno ajustado a 960 °C. La plataforma con los objetos debe permanecer a 960 °C durante 10 minutos, sendo depois deixada a arrefecer até à temperatura ambiente.

Remoção de objetos da plataforma: Após o tratamento térmico (sinterização), remova os objetos com uma serra de fita ou outra ferramenta adequada. Os pinos não podem ser reutilizados.

Maquinagem: Maquine sempre a estrutura numa só direção utilizando uma fresadora. Remova as arestas afiadas.

Cozedura da cerâmica: Utilize cerâmicas adequadas para a ligação cerâmica-metal.

1. Jatear a superfície onde vai ser aplicada a cerâmica com jato de areia a 3-4 bar, utilizando Al_2O_3 - Interalox 250 mic e limpe a superfície (limpeza ultrassónica, limpeza a vapor, água a ferver).
2. Se optar pela cozedura de dentes metálicos para verificar a qualidade da superfície, queime a 960 °C sob vácuo durante 5 a 10 minutos. Após arrefecimento, a estrutura deverá apresentar um tom cinzento escuro. Remova a camada de óxido por jato de areia a 3-4 bar com Al_2O_3 250 micron (por exemplo, Interalox) e limpe novamente (máquina de limpeza a vapor, água a ferver).
3. Para garantir uma boa união entre o metal e a cerâmica, é obrigatório utilizar um "agente de ligação cerâmica-metal", como a pasta VITA NP BOND. Aplique com um pincel numa camada fina como Wash Opaque. Siga as instruções